Trygghetsvandring i Söderbärke 2026-10-13


Tid: *Kl* 19-20.30!

Medverkande: Trygghetschef, Driftchef Bärkehus yttre, gatuchef, Omsorgen förvaltningssekreterare, två st hyresgäster, hyresgästföreningen, två områdespoliser, PRO och SPF. En elev från Bergaskolans mellanstadiet.

Dagens agenda/rutt: Kyrkskolan, svältfallet, Hedgården, Lundavägen och biblioteket med närområde.


Exempel på trygghetsfaktorer som undersöks:

- Belysning och siktlinjer
- Närvaro av människor/social kontroll
- Fysiska hinder eller farliga platser (t.ex. broar, spårområden)
- Uppföljning tidigare vandringar, samt åtgärder svältfallet.


Kyrkskolan/Bärkevägen Belysning vi hämtning och lämning trasig. *Trafikverket kontaktas alt Daniel Norman på PEAB. Ans Trygghetschef.*	

Bärkevägen (mellan klockarvägen/kyrkogatan)
Björkar som skymmer gångvägen och det är mycket svårt att upptäcka barn som cyklar till och från skolan, Bör omgående åtgärdas av Trafikverket.
Trafikverket kontaktas alt Daniel Norman på PEAB. Ans Trygghetschef.





Vårvägen: Fartbegränsare (suggor) som Bärkehus satte upp har haft en önskad effekt enligt hyresgästerna.	
Vårvägen: Risk för halka då detta vatten står kvar. Åtgärdas av Bärkehus.	
Vårvägen: Lekparken är mycket mörk och vid etablering av grillplats önskas även en lampa.	

Rönnvägen/Vårvägen: Dagvattenbrunn står upp med risk för att ramla.	
• ***Lundavägen,*** *Generellt mycket dålig asfalt. Sprickor, bulor och brunnar som är både höga och låga.* • Arbete pågår och asfalteras under vecka 43. *”Veck” så att vattnet rinner undan!* *Åtgärdas av Bärkehus.*	





Trasig belysning, stolpe 5133 Felanmäls av trygghetschef.	
Biblioteket, Bärkegränd: • Trasig belysning? Trygghetschef kontrollera med Biblioteket! • Trygghetschef och polis informera räven att det är olämpligt att tillhyggen som kan användas för inbrott står ute. Bör förvaras i förråd allt inomhus.	

Bärkevägen: Skylt har släppt från fäste åtgärdas av Bärkehus.	

Uppföljning av vårens vandring (som inte åtgärdats):

Kyrkskolan, öppen trapp (framsida), öppen men med grind precis vid ingång till skolan. Öppna trappor med stora fallhöjder utgör en dokumenterad suicidrisk, vilket gör att myndigheter som Folkhälsomyndigheten och många kommuner nu kräver **suicidresistent design** med räcken på över 2 meter. Syftet med dessa högre barriärer är att förhindra impulsiva handlingar genom att eliminera klättringsmöjligheter	

och skapa en tidsmässig fördröjning som räddar liv. [1][2][3] • **Kyrkskolan står på tur och kommer renoveras. Dessa faktorer kommer att beaktas vid nybyggnation**!	
Kyrkskolan, Öppen trapp (baksida), helt öppen trapp.	

[1] **SKR (Sveriges Kommuner och Regioner):** Publicerar vägledningar för strategisk suicidprevention där fysisk utformning av byggnader beskrivs som en nödvändig skyddsfaktor för att fördröja och avbryta impulsiva handlingar.

[2] **Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen:** Deras nationella handlingsplaner pekar ut begränsning av tillgång till medel (som fallhöjder i offentlig miljö) som den mest effektiva metoden för att förhindra suicid.

[3] **Boverkets byggregler (BBR):** Utgör den juridiska miniminivån för personsäkerhet, men kompletteras vid nybyggnation av kommunala **funktionsprogram** (t.ex. för skolor och bibliotek) som ställer specifika krav på suicidresistenta barriärer och klättringsskydd.

Bärkevägen/Kyrkogatan, ungdomarna tar oftast inte denna väg till exempelvis skolan/idrotten/centrum. Men belysning, skyltning, sikt och minskad hastighet på sträckan kan minska olycksrisken. Parken ”Engelska” kommer på sikt att byggas om.

- Belysningen på platsen är kvällstid dålig.
- Gångväg kan misstagas för bilväg för bilister i riktning kyrkogatan mot bärkevägen.



- **Svältfallen, Dalavägen 61-69**

Önskemål att ytan beläggs med gräs och den öppna ytan får belysning.

- Brevlådor får en permanent lösning. På G!
- Den asfalterade ytan har höga bulor som är lätta att snava på.

Trygghetschef: Asfalten och grusyta åtgärdad.



• *Belysning blockeras av trädgrenar.* *Adress Bärkevägen 34, Söderbärke* ***Kontakta trafikverket!*** *Trygghetschef mejlar Trafikverket. TRV 202510/5574* • *Vid kontroll 260312 har ingen åtgärd genomförts! Trygghetschef lägger nytt ärende!* • *Vid kontroll 261013 ingen åtgärd genomförd. Frågan lyfts åter mot trafikverket och vi prövar även Daniel Norman på PEAB.*	
• *Belysning blockeras av trädgrenar samt stolpe påväg in på tomt!* *Adress Bärkevägen 29, Söderbärke* ***Kontakta trafikverket!*** *Trygghetschef mejlar Trafikverket. TRV 202510/5574* • *Vid kontroll 260312 har ingen åtgärd genomförts! Trygghetschef lägger nytt ärende!* • *Vid kontroll 261013 ingen åtgärd genomförd. Frågan lyfts åter mot trafikverket och vi prövar även Daniel Norman på PEAB.*	

Nästa vandring:

9/3 (Söderbärke) och 10/3 (Smedjebacken), -2027 kl 13.30-15.00.

Anteckningar av:

Carl-Fredrik Norgren, Trygghetschef

070-2749481