

Trygghetsvandring i Söderbärke 2025-03-19

Tid: Kl 14-15.30

Medverkande: Trygghetschef, Driftchef Bärkehus inre, Boendestödjare, park och skogschef, gatuchef, hyresgästföreningen med tre st medlemmar och SPF.

Fokuset för vandringen var svältfallen

Agenda/rutt:

- Önskemål från hyresgäster boende på **Svältfallen** att trygghetsvandringen skulle titta närmre på detta område. Sedan lyftes även önskemål att vandra till Folkets park.
- Inga ytterligare önskemål har nått trygghetschefen.

Vandringen 2025

- Svältfallen, Dalavägen 61-69
Önskemål att ytan beläggs med gräs och den öppna ytan får belysning.
- Brevlådor får en permanent lösning.
- Den asfalterade ytan har höga bultor som är lätta att snava på.

Trygghetschef: Enligt uppgift från Bärkehus skall detta åtgärdas under 2025-26.



Avrapportering restpunkter från tidigare vandringar:

- Bärkehallen, "sugga" hindrar personer med rörelsehinder. Informeras under vandringen.
- Parkering "hål", informeras under vandringen.

Trygghetschef: Påtalat till Ica men vid kontroll 19/3 -25 är suggan inte flyttad.



	
Lundavägen, Åtgärda hål/skador. Trygghetschef: Ingen förändring vid kontroll 19/3 -25	 
- Bostäder Lundavägen, behov av ny beläggning. Trygghetschef: Ingen förändring vid kontroll 1/10 -24 - Bostäder Lundavägen, behov av ny beläggning.	 

• Hål i ny asfalt kopparbovägen. Trygghetschef: Åtgärdat!	 
• Skeppargatan, Röjning av sly dike samt beskärning av gren som skymmer lampa. Trygghetschef: Åtgärdat!	 
• Skeppargatan, beskärning av buske/sly som hänger ut över trottoar/gata. Trygghetschef: Åtgärdat!	 

- Plocka bort skylt badplats.
Finns skyltning på andra sidan som
fyller samma syfte.

Trygghetschef: Åtgärdat!



- Beskär träd, kontakta Trafikverket.

Trygghetschef: Åtgärdat!




- Omklädningsbås Hagudden.
Lite oklart för vandrigen varför dessa
upplevs som otrygga kan elevrådet
återkomma till kommunens
trygghetschef med information.

Trygghetschef: Mera information behövs från
elevråd.





Busskur invid återvinningsstation:



Platsen uppfattas som mycket mörk och otrygg för förbipasserande och i synnerhet för buss resenärer.

Trygghetschef: Åtgärdas 2025.



Folkets Hus:



Lyktstolpe har ny armatur.



Parkeringen är rörig då det saknas anvisning för parkering såsom gatulinjer och parkeringsmarkeringar. Risk för olyckor då det rör sig ungdomar och barn på platsen.

Trygghetschef:
Armaturlösning åtgärdat!
Uppmärkning av parkering återstår.



Aktivitetshallen har lampor som lyser upp dåligt och bör bytas ut till starkare ljuskälla.

Trygghetschef:
Kontrolleras vid höstens vandring - 25!



Trasig lampa ner till fritidsgården.

Trygghetschef:
Kontrolleras vid höstens vandring - 25!



Innergården till fritidsgården uppfattas som mycket mörk och rörelsesensorn som aktiverar strålkastaren tänder långt ut. Lampa över entré ur funktion! Belysningen till fritidsgården bör förbättras för att öka tryggheten för ungdomar och fritidsgårdspersonal.

Trygghetschef: Inte åtgärdat!



Bärkevägen:



Cykelväg ner mot kyrkskolan är obelyst och uppfattas som mörk.

-Vi tillfället för vandrigen så bedömdes hastigheten på trafikanter högre en anslagen 40 och önskemål är att polisen genomför trafikkontroll på platsen.

Trygghetschef:

Kontrolleras vid höstens vandring -25!




Kyrkskolan:



Belysning på innergården är begränsad och det finns behov av flera ljuskällor.

Ingången till innergården saknar staket eller grind. Risk föreligger att obehöriga tar sig in på skolområdet med exempelvis fordon. Otydligt var skolgård startar.

Trygghetschef: Lyfts in vid framtida renovering av kyrkskolan.



Lampa ur funktion? Behov av byte till LED eller annan typ av armatur.

Trygghetschef: Lyfts in vid framtida renovering av kyrkskolan.



Behov av byte till LED eller annan typ av armatur.

Trygghetschef: Lyfts in vid framtida renovering av kyrkskolan.



- Efter fråga till kyrkskolans elevråd så lyftes nedan platser som otrygga platser i Söderbärke. Det här nämnde rådet 2024:
 - Omklädningsrummen (idrotten)
~~Tyvärr inget som trygghetsvandringen kan titta på då vandringen tittar på yttre miljö. Frågan skickas vidare till fastighetsägaren och rektor.~~
 - Omklädningsbås på Hagudden, bilder bifogas.
Kan elevrådet utveckla varför dessa bås är otrygga? Liknande bås finns på flera platser i kommunen. Frågan lyftstillbaka till elevråd!
 - På kvällen runt Skeppargatan, i Söderbärke, ofta fungerar inte gatlamporna.
Då vandringen genomfördes dagtid kunde detta inte kontrolleras. Men kontrolleras under hösten 2024.
 - Gångbanan från Västra Industrivägen till gamla kiosken (i Vad) dåliga gatlysen.
Då vandringen genomfördes dagtid kunde detta inte kontrolleras. Men kontrolleras under hösten 2025.



Nästa vandring:

14/10 (Söderbärke) och 15/10 (Smedjebacken), -2025 kl 17-18.30.

Nya inbjudna: Fritidsgården och skola.

Anteckningar av:

Carl-Fredrik Norgren, Trygghetschef