

Trygghetsvandring i Söderbärke 2026-03-11

Tid: Kl 14.30-16.00, 2026 höst justeras tiden till 19-20.30!

Medverkande: Trygghetschef, Driftchef Bärkehus inre, park och skogschef, Omsorgen förvaltningssekreterare. Tyvärr ingen representation från skola, hyresgäster eller pensionärsorganisation.

Trygghetsvandringar är en konkret och praktisk metod i det lokala suicidpreventiva arbetet, där syftet är att kartlägga och åtgärda platser i den fysiska miljön som upplevs som otrygga eller som kan underlätta självmordsförsök. Genom att samverka mellan kommun, polis, räddningstjänst och ideella föreningar försöker vi göra offentliga miljöer säkrare och minska risken för impulsiva suicidhandlingar. Trygghetsvandringar är en del av kommunens suicidpreventiva arbete som syftar till att minska antalet självmord i Sverige genom tidiga insatser och förbättrad miljö¹.

Hur trygghetsvandringar mot suicid fungerar:

- **Kartläggning av "svarta fläckar":** Deltagarna vandrar i lokalområdet, ofta vid olika tidpunkter (t.ex. kvällstid), för att identifiera platser som känns farliga, ödsliga eller som avskärmar människor.
- **Fysiska åtgärder:** Fokus ligger på att åtgärda brister som bristfällig belysning, dolda gångtunnlar eller platser som erbjuder avskildhet där suicidrisk föreligger.
- **Samverkan:** Arbetet sker ofta i samverkan mellan olika förvaltningar och aktörer (t.ex. räddningstjänst) för att skapa en helhetssyn på trygghet och psykisk hälsa.
- **Förebyggande syfte:** Målet är att öka den upplevda tryggheten och minska tillgängligheten till platser där suicid kan begås

Dagens agenda/rutt: Kyrkskolan med närområde.

- Fokuset för vandringen var Skolelevers möjlighet att röra sig säkert vid lämning hämtning kyrkskolan samt ner till centrum.
- Suicidrisker i centrummiljö (t.ex. broar, spårområden).
Exempel på trygghetsfaktorer som undersöks:
 - Belysning och siktlinjer
 - Närvaro av människor/social kontroll
 - Fysiska hinder eller farliga platser (t.ex. broar, spårområden)
- Uppföljning tidigare vandringar, samt åtgärder svältfallet.

¹ [Suicidpreventivt arbete i Jönköpings län](#)

[Trygghetsvandring.pdf](#)

<https://www.tierp.se/download/18.5cfb2ea119545f5a4eef187/1741942095302/Trygghetsvandring%20Tierp%202023.pdf>

Kyrkskolan, öppen trapp (framsida), öppen men med grind precis vid ingång till skolan.

Öppna trappor med stora fallhöjder utgör en dokumenterad suicidrisk, vilket gör att myndigheter som Folkhälsomyndigheten och många kommuner nu kräver **suicidresistent design** med räcken på över 2 meter. Syftet med dessa högre barriärer är att förhindra impulsiva handlingar genom att eliminera klättringsmöjligheter och skapa en tidsmässig fördröjning som räddar liv.²³⁴

- **Kyrkskolan står på tur och kommer renoveras. Dessa faktorer kommer att beaktas vid nybyggnation!**



Kyrkskolan, Öppen trapp (baksida), helt öppen trapp.



² **SKR (Sveriges Kommuner och Regioner):** Publicerar vägledningar för strategisk suicidprevention där fysisk utformning av byggnader beskrivs som en nödvändig skyddsfaktor för att fördröja och avbryta impulsiva handlingar.

³ **Folkhälsomyndigheten & Socialstyrelsen:** Deras nationella handlingsplaner pekar ut begränsning av tillgång till medel (som fallhöjder i offentlig miljö) som den mest effektiva metoden för att förhindra suicid.

⁴ **Boverkets byggregler (BBR):** Utgör den juridiska miniminivån för personsäkerhet, men kompletteras vid nybyggnation av kommunala **funktionsprogram** (t.ex. för skolor och bibliotek) som ställer specifika krav på suicidresistenta barriärer och klättringsskydd.

Kyrskolan, bra skydd kring den mera nybyggda delen.



Kyrskolan, Vid hämtning och lämning

- Väderskydd saknas.
- Bussvakt med gul väst finns på plats vid hämtning och lämning.
- "Potthål" i vägen. Trygghetschef skriver till trafikverket.



Bärkevägen/Kyrkogatan, ungdomarna tar oftast inte denna väg till exempelvis skolan/idrotten/centrum. Men belysning, skyltning, sikt och minskad hastighet på sträckan kan minska olycksrisken. Parken "Engelska" kommer på sikt att byggas om.

- Belysningen på platsen är kvällstid dålig.
- Gångväg kan misstas för bilväg för bilister i riktning kyrkogatan mot bärkevägen.



Hagudden, Rent och snyggt.

- Omklädningsbås på Hagudden, bilder bifogas.

Kan elevrådet utveckla varför dessa båsar är otrygga? Liknande båsar finns på flera platser i kommunen. Frågan lyftstillbaka till elevråd!



- **Svältfallen, Dalavägen 61-69**
Önskemål att ytan beläggs med gräs och den öppna ytan får belysning.
- Brevlådor får en permanent lösning.
- Den asfalterade ytan har höga bultor som är lätta att snava på.

Trygghetschef: Asfalten och grusyta åtgärdad.



• <i>Gångbanan från Västra Industrivägen till gamla kiosken (i Vad) dåliga gatlysen. Då vandringen genomfördes dagtid kunde detta inte kontrolleras.</i>	<i>Tyvännär var det inte tillräckligt mörkt.</i> <i>Men kontrolleras under våren 2026.</i>
• Uppföljning elevrådets synpunkter på trygghet. Lyfts in under våren 2026!	○ Omklädningsrummen (idrotten) <i>Tyvännär inget som trygghetsvandringen kan titta på då vandringen tittar på yttre miljö. Frågan skickas vidare till fastighetsägaren och rektor.</i> ○ Omklädningsbåsar på Hagudden, bilder bifogas. <i>Kan elevrådet utveckla varför dessa båsar är otrygga? Liknande båsar finns på flera platser i kommunen. Frågan lyfts tillbaka till elevråd!</i>
• Lundavägen, Generellt mycket dålig asfalt. Sprickor, bular och brunnar som är både höga och låga. • Oklar status? Robert tar frågan med Anette!	 <i>"Veck" så att vattnet rinner undan! Åtgärdas av Bärkehus.</i>  <i>Omfattande arbete!</i>

- *Belysning blockeras av grenar.*
Stolpe 5141

Åtgärdas av tekniska!

- *Status från tekniska?*



- *Belysning blockeras av grenar.*
Stolpe 5171

Status från tekniska?



- *Belysning blockeras av trädgrenar.*
Adress Bärkevägen 34,
Söderbärke
Kontakta trafikverket!

Trygghetschef mejlar Trafikverket. TRV 202510/5574

- *Vid kontroll 260312 har ingen åtgärd genomförts!*
Trygghetschef lägger nytt ärende!




- *Belysning blockeras av trädgrenar samt stolpe påväg in på tomt!*
Adress Bärkevägen 29,
Söderbärke
Kontakta trafikverket!

Trygghetschef mejlar Trafikverket. TRV 202510/5574

Vid kontroll 260312 har ingen åtgärd genomförts! Trygghetschef lägger nytt ärende!




Kyrkskolan: Då arbetet med planerad renovering påbörjats så har nedan åtgärder inte kontrollerats under höstens vandring!



Belysning på innergården är begränsad och det finns behov av flera ljuskällor.

Ingången till innergården saknar staket eller grind. Risk föreligger att obehöriga tar sig in på skolområdet med exempelvis fordon. Otydligt var skolgård startar.

Trygghetschef: Åtgärdat av Bärkehus!



Lampa ur funktion? Behov av byte till LED eller annan typ av armatur.

Trygghetschef: Åtgärdat av Bärkehus.



Behov av byte till LED eller annan typ av armatur.

Trygghetschef: Åtgärdat av Bärkehus.



Nästa vandring:

13/10 (Söderbärke) och 14/3 (Smedjebacken), -2025 kl 19-20.30.

Anteckningar av:

Carl-Fredrik Norgren, Trygghetschef