

En kort vandring med notering av brister i trafikmiljön i centrala Falun

SPF:s Trafikkommitté har den 13 juni 2016 promenerat runt på gator i området vid Trotzgatan/Korsnäsvägen och angränsande område. Vi noterade de uppenbara brister i utmärkning vi observerade varvid flertalet av dem utgör dels en direkt trafiksäkerhetsrisk och dels gör trafikmiljön förvirrande för trafikanterna. Flera brister är dessutom helt uppenbara och sådana som kommunen som väghållare är skyldig rätta till.

Nedan följer en uppräknig som dock inte gör anspråk på att vara helt komplett.

- | | |
|------------------------------|---|
| • Trotzgatan/Bergmästargatan | Vägmärken för övergångsställe kompletteras och markering saknas |
| • Bergmästargatan | Märke för enkelriktning bör flyttas |
| • Trotzgatan | Cykelfält bristfälligt markerat och skyltat, inkonsekvent utfört på sträckan Bergm gatan – Korsnäsvägen |
| • | Markering för mittlinje saknas |
| • | Vägmärken placerade bakom träd |
| • Cykelbanor utmärkning | Stora brister i utmärkning delen Trotzgat-Resecentrum-Tisken |
| • Korsnäsvägen | Väjningslinjer saknas |
| • | Vägvisning till "Ringan" bristfällig |
| • | Markering av körfältsindelning olämplig |
| • Promenaden | Vid Parkgatan saknas markering av övergångsställe och utmärkning av farthinder |
| • | Vid Vallmansgatan brister i utmärkning av övergångsställe |
| • | Vid Svärdjögatan övergångsställe saknas, brister i utmärkning och vägmarkering |
| • Svärdjögatan | Vägmärken för cykelbana saknas och farligt att inte markera cykelöverfarter bl a med hänsyn till lutning |
| • Kristinegatan | Tveksamt vald reglering med förbud mot trafik med motordrivet fordon |
| • | Delen Trotzgatan-St Torget , förbud mot trafik med motordrivet fordon och påbjuden färdriktning motsägelsefullt |
| • | Vid Åsgatan otydlig utmärkning av trafikregler (vad gäller?) |
| • Ö:a Hamngatan | Vid Kristinegatan, helt oreglerat för gående |
| • | Farthinder ej utmärkta, hänvisning till p-automater bristfällig |

- Korsnäsvägen Vid Gruvgatan, väjningslinje saknas, övergångställe
brister i vägmarkering
- Holmtorget Utmärkning av p-platser för elfordon fel

Vi utgår från att kommunen rättar till angivna brister och dessutom ser över kommunens övriga gatunät. Vi har under hösten 2015 påpekat exempel på brister i utmärkning och fått till svar av kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning 2015-12-11 att detta ska rättas till efter vintern 2015-16. Ingenting att detta har vad vi sett blivit gjort.

SPF:s Trafikkommitté