

Trafik & säkerhet, MHF 100 år (av Per H Aspeli, 2026-08-01)



MHF

Sedan starten 1926 har MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) tagit aktiv del i trafiksäkerhetsfrågor i Sverige.

- Medverkade vid högertrafikomläggningen 1967
- Drivit på för lägre promillegränser – ingen ska dö av rattfylleri
- Kampanjat för alkolås/alko-bom – obligatoriskt för rattfyllerister
- Bilprovningen tillkom efter MHFs frivilliga tester av bilars säkerhet
- Propagerar för cykelhjälm – ålder, föräldraansvar
- Arbetar i linje med nollvisionen – Tylösands seminariet
- Vill skärpa kraven på elsparkcyklar – ålder, hastighet, hjälm
- Kan utfärda Internationellt körkort

MHF har egen hemsida, <https://www.mhf.se>, Kansli i Tibro, kansliet.mhf.se

Hade egen rikstidning: Motorföraren (lades ned 2023), men lokalt för region Bergslagen: RATTA REN, eget TV-program: TRAFIKDAX, fond för Trafiksäkerhet

MHF Camping Club, MHF Ungdom, MHF Test Lab, Tylösands seminariet (forskning).

Bergslagen omfattar lokalavdelningarna: Fryksdalen, Dala Mitt, Karlskoga-Degerfors, Kristinehamn, Malung, Munkfors-Forshaga, Nedansiljan, Nora-Hällefors, Skattkärr, S:a Närke, V:a Värmland, Örebro samt MHF Ungdom.

Partikelfiltren kan behöva regenereras eller bytas.

Partikelmätning på dieselbilar blir obligatorisk 2029

inom EU, 30 000 svenska bilägare berörs,

bilprovningens tester visar att 5 % underkändes. Detta

kan lösas genom rengöring eller byte av partikelfilter (ca

8 000 kr), Bilprovningen menar att bilar med

utsläppsklass Euro 5b och nyare, har icke fungerande partikelfilter, om mätningen ligger över 250 000 partiklar per kubikcentimeter.




Elektrifieringen av personbilar ökade, under 2024 med 23 %. 99.721 nyregistrerade elbilar 2025, vilket är en ökning med 5,7 %, dvs en avmattning mot året innan.

Byta däck: **Reservhjulet** och domkraften samt hjulkors blir mer sällsynta tillbehör i moderna bilar. Byte ger samma köregenskaper, kolla däcktrycket, däcktar plats, bökigt att byta. **Nöd-reservhjul** (Space Saver) i mindre dimension, du tar dig till närmaste verkstad, tar mindre plats, lättare, dåliga vägegenskaper. **Lagningssats** kan vara punkteringspray i en tub latexemulsion och en luftkompressor, är hålet för stort fungerar det inte. **Punkteringsfria** däck, du kan köra långsamt till verkstad. Bilen måste ha däcktryckvarnare.

Nya vägmärken



Betyder att körfältet är reserverat för fordon med fler personer i bilen



Visar att körfält körfältet är tillåtet för vissa fordonstyper