

Trygghetsvandring i Söderbärke 2022-10-28

Medverkande: Kommunen: Carl-Fredrik Norgren, Göran Pålsson Bärkehus: Anette Hultberg, Polisen: Lars-Erik Karlsson, ~~SPF~~ Karl-Axel Karlsson, SPF Seniorerna Barkenbygden: Rolf Långström.

Trygghetsvandringen utgick från Trekanten i centrala Söderbärke. Promenadväg enligt bifogad karta.

Enligt rapport från polisen så är det lugnt gällande brottslighet i Söderbärke.

Resultat av vandringen:

Trekanten: Parkbänkar sönderruttnade, brädor bytes och målas. Beskrining av träd intill Bärkevägen för bättre belysning, (Bärkehus).

Busskur invid återvinningsstation: Skylt toalett plockas ner då toaletten är stängd. Beskrining träd för bättre belysning vid återvinningsstation, (Bärkehus).

Folkets Hus: 1 stycken belysningsstolpe armatur borta? Frågan lyfts till tekniska för åtgärd.

Kapellet, Bärkevägen: Lyktstolpe saknas då den tidigare lutade kraftigt, *se bild 1*. Informera Trafikverket.

Lundavägen: Det upplevs vara besvärligt att gå på Lundavägen och slingan runt lundaområdet i Söderbärke. Gropar och kraftiga sprickor. *Bild 2*.

Bärkevägen/Kyrkogatan: Beskrining av björk vid cykelstråk. Stubbe samt järnrör plockas bort, (Bärkehus). *Bild 3*.

Genomfartsleden genom Söderbärke är hårt trafikerad. Trafikverket har planerat åtgärder gällande detta.

Pensionärsföreningen hade synpunkter på vägarnas status. Stora håligheter i vägbanan resulterar i stora vattensamlingar.




Bild2	
Bild3	

Vid pennan

Carl-Fredrik Norgren

eniro

upptäck närheten



"Söderbärke, Smedjebacken"

1. Söderbärke

YTRE TILLSYN

1. TREKANTEN
2. FOLKETS HUS / FOLKETS PARK
3. AKTIVITETSHALLEN
4. KYRKSKOLAN
5. HEDGÅRDEN
6. SOLHYTTAN / BRUSTORPET